


## Reinigung des Spulereistopper (Brother)

Wenn die Spulereistopper nicht mehr dreht oder die Maschine ein Fehlermeldung auf das display gibt, kann es sein dass es Faden rund dem Axen gewickelt ist. Für dass Photo haben wir die Platte nach oben geschoben.



Entfernen Sie die Platte (grau) und entfernen sie das Faden.



Die Platte mit richtige Seite oben, wieder aufsetzen.



Viel Glück!  
Team Matri